


Ersatzteil-Sets WIDOS 4900

Wegmesssystem WI-CNC® 6.0 mit / ohne Schlauch komplett (ohne Sensorstecker)



**ET-Set Wegmesssystem mit / ohne Schlauch komplett
21WMSV SCHLKP / 21WMSKP**

ET-Set Wegmesssystem mit Schlauch komplett	1	21WMSV SCHLKP
ET-Set Wegmesssystem ohne Schlauch komplett	1	21WMSKP
Zylinderschraube M 6x20 DIN 912	2	0912F020
Scheibe M 6 DIN 125	2	0125F
Mitnehmergabel	1	091185
Zylinderschraube M 8x16 DIN 912	2	0912H016
Scheibe M 8 DIN 125	1	0125H
Scheibe M 8 DIN 9021	1	9021H
Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	0934H
Stütze	1	2161086
Gleitstück	1	091183
Magnetsensor	1	EE0724
Zylinderschraube M 3x30 DIN 912	2	0912C030
Mutter M 3 DIN 934	2	0934C
Scheibe M 3	8	0125C
Verschlusskappe 40x40	2	J0201
Scheibe M 8 DIN 125	1	0125H
Mitnehmerstift	1	091184
Skintop-Verschraubung ST-M 12x1,5	1	EV1012
Zylinderschraube M 8x16 DIN 912	2	0912H016
Zylinderschraube M 3x6 DIN 912	4	0912C006
Abdeckung für Magnetband	1	091182
Hüllrohr	1	2161081
Verschlusskappe Ø20	2	J0215
Magnetband	0,31m	EE07351
Kunststoffwendel KW 6	0,35m	EA08106
Hydraulikschlauchpaket (entfällt bei 21WMSKP)	1	VSCHL4900CNC