


Ersatzteil-Sets WIDOS 5100-6100

Wegmesssystem WI-CNC® 6.0 – Sensor einzeln für Reparatur



ET-Set Sensor einzeln für Reparatur
Wegmesssystem
EE0727KP

ET-Set Sensor einzeln für Reparatur Wegmesssystem	1	EE0727KP
Magnetsensor	1	EE0727
Stifteinsatz, 4pol.+PE, Han 4A	1	EST110105
Tüllengehäuse Han 3A, M20, schwarz	1	EST111101
Reduzierung M 20/M 12 Schwarz	1	EV1420121
Biegeschutzspirale M12, schwarz	1	EV11112

